PV255s 多功能测试仪作业指导书

一、 设备外观





二、设备简介

- 1、本款满足光伏电站直流侧绝缘电阻、接触电阻测试;
- 2、根据测量组串可识别定位绝缘缺陷位置;
- 3、满足白天直流方阵带电测绝缘电阻需求;
- 4、集成多功能接触电阻测试需求;
- 5、具备测试数据保存,软件分析等;
- 6、仅适用于光伏直流方阵。

三、 基本按键



- 1: 开始与停止按键; ₽
- 2: 开始与停止按键;
- 3: 帮助按键, 长按屏幕亮屏;
- 4: 开关机按键; ↵
- 5: 设置与退出按键;
- 6: 上下左右,中间:保存与确定按键。

(以上标注 1-6 编号,在下面使用介绍内会对应延用) ↵



- 7: P端接口, 正极; ↓
- 8: N端接口, 负极; ~
- 9: E端接口,接地; ↓
- 10: C 端接口,接地; ↓

(以上标注 7-10 编号, 在下面使用介绍内会对应延用) ↔

四、 功能选项



- a: 电压测量功能 ₽
- b: 绝缘电阻测试功能~
- c: 绝缘缺陷定位功能+
- d: 接触电阻测试功能 ↔
- e: 设备设置选项↓
- f: 数据存储单元↓
- g: PC 电脑端与设备连接单元

五、 设备使用

1、电压测量功能





红色:接组串正极; 黑色:接组串负极;

绿色: 鳄鱼夹夹接地母排; 蓝色: 鳄鱼夹夹接地母排;

端口连接好后,进入本界面可实时查看所测量对应线路电压值。

2、绝缘电阻测试功能



1: 正极、负极

Ⅱ: 正极电压、负极电压

Ⅲ:正极绝缘阻值、负极绝缘阻值

IV: 正负极加权值

V: 正负极、正极对地、负极对地

VI: 设置测量模式,通多"6"号按键上下选择测量模式。 两种测量模式:正负极检验模式,负极速检模式

VII: 电压量程选项,通多"6"号按键上下选择测量量程。 VIII: 绝缘阻值设定下限,通多"6"号按键上下选择下限值。

接线方法



红色:接组串正极; 黑色:接组串负极;

绿色: 鳄鱼夹夹接地母排;

绝缘电阻测试时连接好对接线,需同时按下"1""2"按键开始测试,测试期间等待 2-3 分钟后出结果;速检模式 3 秒。每个数据如需保存分析;必须手动按"6"号按键,进行逐一手动保存。

3、绝缘缺陷定位



IX: 组串内组件数量设置, 通过"6"号按键上下设置组件数量

X: 电压量程设置,通过"6"号按键上下设置电压量程



速检模式3秒

X I: 绝缘电阻下限值设置

每个数据如需保存分析;必须手动按"6"号按键,进行逐一手动保存。

接线方法



红色:接组串正极;黑色:接组串负极;

绿色: 鳄鱼夹夹接地母排;

绝缘缺陷定位测试时连接好对接线,需同时按下"1""2"按键开始测试,测试期间等待 2-3 分


钟后出结果;



绝缘缺陷定位测试后显示界面

4、接触电阻测试功能





- A: 测量模式设定
- B: 最低下限设定
- C: 测量时间设定
- D: 校准 (按"6"号按键将光标移动至此处,将"9""10"端口短接,按下"1"号按键进行校准)
- E: 接触阻值
- F: 设备释放值
- G: 测量时间。

接线方法



绿色: 鳄鱼夹夹设备边框; 蓝色: 鳄鱼夹夹接地母排;

鳄鱼夹夹等电位体位置时需注意设备边框是否存在绝缘层,含绝缘涂层需打磨后再连接。

每个数据如需保存分析;必须手动按"6"号按键,进行逐一手动保存。

5、设备设置选项



在此界面可以设置本设备基础参数

- 1、设备语言(不支持中文);
- 2、数据以及时间;
- 3、设备整体使用设置(不常用);
- 4、设备版本信息; (不常用);

6、数据存储单元



每条测试数据只要通过手动保存后,都可以在本单元内查看,或导入 PC 端软件查看。通过"6"号按键上下选择查看

7、PC 端连接界面



连接 PC 端,进行数据分析,必须进入本界面,通过 C2006 光标模块,进行有线连接。

8、软件分析界面





软件图标,软件获取请查看设备包装内网址链接,或者设备包装内 U 盘, U 盘有标注中文版序列号。U 盘如上图。安装时请关闭所安装电脑的所有杀毒程序,如:360、电脑管家、防火墙、火绒等软件。建议使用 WIN10 系统以下版本电脑使用。




软件界面,点击电脑与仪器连接,如电脑无法识别此设备,请先确定电脑驱动端口。 可通过驱动精灵软件进行辅助下载驱动程序。




完成第7章节后,进入设备于软件连接界面,点击电脑与仪器连接后,在可用仪器栏目找到对应仪器型号,然后点击端口设置,找到对应连接端口,然后点击寻找仪器,连接成功后,在已连接栏目里显示设备型号,点击此型号后,点击下一步。



测试设备原始数据文件示例



连接成功后,点击下一步,进入下载界面,点击设备数据框,然后点击下载




下载完成后进入设备测试数据界面

→ 安全测量分析 - [C:\Users\Think\Desktop\Plant 001_PV255s.ZST]



点击此处可导出原始数据进行分析。



支持逐条数据分析。

9、设备养护

- 1. 本设备采用6节5号干电池,不建议使用充电电池或其他类型锂电池供电。
- 2. 本设备不支持防水,不得过在下雨或其他潮湿环境作业,谨防漏电。
- 3. 设备运输或者邮寄需谨慎包装。
- 4. 本设备不适用于交流线缆。
- 5. 设备支持最高电压为直流 1500V。
- 6.设备长期不用时需取下电池保存。
- 7. 配件请妥善保管谨防丢失。

技术支持: 徐工 18751040771